

**Umweltinspektionsbericht
des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt WM
zur Regelüberwachung gemäß § 52 a Abs. 5 BImSchG**

Veröffentlicht am: 28.05.2015

Daten Betreiber:

Betreiber	Milchhof Rodenwalde KG
Betriebsanschrift (Standort)	Am Sportplatz 18, 19260 Vellahn OT Rodenwalde
IED-Nr.:	5.3.a.i.
Nr. Anhang der 4. BImSchV	Nr. 8.6.3.1 G E der 4. BImSchV
Anlagenbezeichnung	Anlage zur biologischen Behandlung von Gülle, soweit die Behandlung ausschließlich zur Verwertung durch anaerobe Vergärung (Biogaserzeugung) erfolgt, mit einer Durchsatzkapazität 100 Tonnen oder mehr je Tag (Biogasanlage)

Daten Behörde:

Zuständige Behörde	Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg
Kontakt	Bleicherufer 13, 19053 Schwerin

Daten Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	29.10.2014
Grund der Besichtigung:	Verwaltungsvorschrift zur Regelüberwachung und Regelüberprüfung bei genehmigungsbedürftigen Anlagen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz
Beteiligte Behörden	Landesamt für Gesundheit und Soziales M-V, Abt. 5 Arbeitsschutz und technische Sicherheit

Feststellungen über die Einhaltung der Genehmigungsanforderungen:

Es wurden	<input checked="" type="radio"/> keine Mängel festgestellt <input type="radio"/> geringe Mängel festgestellt <input type="radio"/> erhebliche Mängel festgestellt <input type="radio"/> schwerwiegende Mängel festgestellt
-----------	---

weitere Maßnahmen:

Die nächste Vor-Ort-Besichtigung findet statt im IV. Quartal 2017
