

**Umweltinspektionsbericht  
des Staatlichen Amtes für Umwelt und Natur WM  
zur Regelüberwachung gemäß § 52 a Abs. 5 BImSchG**

Veröffentlicht am: 27.08.2015

**Daten Betreiber:**

<b>Betreiber</b>	SMA Alt Zachun GmbH
<b>Betriebsanschrift (Standort)</b>	Am Besendorfer Berg 1, 19230 Bandenitz, OT Besendorf
<b>IED-Nr.:</b>	6.6.b
<b>Nr. Anhang der 4. BImSchV</b>	7.1.7.1EG
<b>Anlagenbezeichnung</b>	Schweinemastanlage Alt Zachun

**Daten Behörde:**

<b>Zuständige Behörde</b>	Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg Bleicherufer 13, 19053 Schwerin
<b>Kontakt</b>	poststelle@staluwm.mv-regierung.de

**Daten Vor-Ort-Besichtigung:**

<b>Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung</b>	08.07.2015
<b>Grund der Besichtigung:</b>	Regelüberwachung gem. §§ 52 i. V. m. 52a Abs. 2 und 3 BImSchG
<b>Beteiligte Behörden</b>	LALLF M-V

**Relevante Feststellungen über die Einhaltung der Genehmigungsanforderungen:**

Nein  ja

**Weitere notwendige Maßnahmen:**

Keine  Zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung  Nachträgliche Anordnung  Sonstige