

**Umweltinspektionsbericht
des Staatlichen Amtes für Umwelt und Natur WM
zur Regelüberwachung gemäß § 52 a Abs. 5 BImSchG**

Veröffentlicht am: 27.11.2015

Daten Betreiber:

Betreiber	Illner KG
Betriebsanschrift (Standort)	Hof Levetzow, Haus 7, 23970 Levetzow
IED-Nr.:	6.6.c
Nr. Anhang der 4. BImSchV	7.1.11.1EG
Anlagenbezeichnung	Anlage mit Gemischten Beständen mit einem Wert von 100 oder mehr der Summe der Vom Hundert-Anteile, bis zu denen die Platzzahlen jeweils ausgeschöpft werden

Daten Behörde:

Zuständige Behörde	Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg Bleicherufer 13, 19053 Schwerin
Kontakt	poststelle@staluwm.mv-regierung.de

Daten Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	15.09.2015
Grund der Besichtigung:	Regelüberwachung gem. §§ 52 i. V. m. 52a Abs. 2 und 3 BImSchG
Beteiligte Behörden	Untere Wasserbehörde NWM, LALLF M-V

Relevante Feststellungen über die Einhaltung der Genehmigungsanforderungen:

Nein ja

Weitere notwendige Maßnahmen:

Keine Zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung Nachträgliche Anordnung Sonstige