**Umweltinspektionsbericht
des Staatlichen Amtes für Umwelt und Natur WM
zur Regelüberwachung gemäß § 52 a Abs. 5 BImSchG**

Veröffentlicht am: 29.04.2016

Daten Betreiber:

Betreiber	Wille-Niebur Ost GbR
Betriebsanschrift (Standort)	Tessiner Weg 3, 19067 Dobin am See, OT Liessow
IED-Nr.:	6.6.c
Nr. Anhang der 4. BImSchV	7.1.8.1EG
Anlagenbezeichnung	Anlage zum Halten oder zur Aufzucht von 750 oder mehr Sauenplätzen

Daten Behörde:

Zuständige Behörde	Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg Bleicherufer 13, 19053 Schwerin
Kontakt	poststelle@staluwm.mv-regierung.de

Daten Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	24.02.2016
Grund der Besichtigung:	Regelüberwachung gem. §§ 52 i. V. m. 52a Abs. 2 und 3 BImSchG
Beteiligte Behörden	LALLF

Relevante Feststellungen über die Einhaltung der Genehmigungsanforderungen:

Nein ja

Weitere notwendige Maßnahmen:

Keine Zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung Nachträgliche Anordnung Sonstige