

**Umweltinspektionsbericht
des Staatlichen Amtes für Umwelt und Natur WM
zur Regelüberwachung gemäß § 52 a Abs. 5 BImSchG**

Veröffentlicht am: 09.09.2016

Daten Betreiber:

Betreiber	Fleischwerk EDEKA Nord GmbH
Betriebsanschrift (Standort)	Am Heisterbusch 24, 19246 Lüttow- Valluhn
IED-Nr.:	6.4.b.i
Nr. Anhang der 4. BImSchV	7.5.1EG
Anlagenbezeichnung	Anlage zum Räuchern von Fleisch- und Fischwaren mit einer Produktionskapazität von 75 Tonnen geräucherter Waren oder mehr je Tag.

Daten Behörde:

Zuständige Behörde	Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg Bleicherufer 13, 19053 Schwerin
Kontakt	poststelle@staluwm.mv-regierung.de

Daten Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	15.06.2016
Grund der Besichtigung:	Regelüberwachung gem. §§ 52 i. V. m. 52a Abs. 2 und 3 BImSchG
Beteiligte Behörden	Wasserwirtschaft LUP

Relevante Feststellungen über die Einhaltung der Genehmigungsanforderungen:

Nein ja

Weitere notwendige Maßnahmen:

Keine Zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung Nachträgliche Anordnung Sonstige