

**Umweltinspektionsbericht
des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt WM
zur Regelüberwachung gemäß § 52 a Abs. 5 BImSchG**

Veröffentlicht am: 14.12.2016

Daten Betreiber:

Betreiber	BRÜGGEN Fahrzeugwerk & Service GmbH
Betriebsanschrift (Standort)	Geschwister-Scholl-Straße 15, 19249 Lübtheen
IED-Nr.:	2.6
Nr. Anhang der 4. BImSchV	3.10.1EG
Anlagenbezeichnung	Anlage zur Oberflächenbehandlung mit einem Volumen der Wirkbäder von 30 Kubikmeter oder mehr bei der Behandlung von Metall- oder Kunststoffoberflächen durch ein elektrolytisches oder chemisches Verfahren.

Daten Behörde:

Zuständige Behörde	Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg Bleicherufer 13, 19053 Schwerin
Kontakt	poststelle@staluwm.mv-regierung.de

Daten Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	06.06.2016
Grund der Besichtigung:	Regelüberwachung gem. §§ 52 i. V. m. 52a Abs. 2 und 3 BImSchG
Beteiligte Behörden	

Relevante Feststellungen über die Einhaltung der Genehmigungsanforderungen:

Nein ja

Weitere notwendige Maßnahmen:

Keine Zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung Nachträgliche Anordnung Sonstige