

**Umweltinspektionsbericht
des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt WM
zur Regelüberwachung gemäß § 52 a Abs. 5 BImSchG**

Veröffentlicht am: 26.04.2017

Daten Betreiber:

Betreiber	Milchhof Rodenwalde KG
Betriebsanschrift (Standort)	Am Sportplatz 18, 19260 Vellahn, OT Rodenwalde
IED-Nr.:	5.3.b.i
Nr. Anhang der 4. BImSchV	8.6.3.1EG
Anlagenbezeichnung	Anlage zur biolog. Behandlung von Gülle, soweit die Behandlung ausschließlich zur Verwertung durch anaerobe Vergärung (Biogas-erzeugung) erfolgt, mit einer Durchsatzkapazität von 100 Tonnen oder mehr je Tag

Daten Behörde:

Zuständige Behörde	Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg Bleicherufer 13, 19053 Schwerin
Kontakt	poststelle@staluwm.mv-regierung.de

Daten Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	16.03.2017
Grund der Besichtigung:	Regelüberwachung gem. §§ 52 i. V. m. 52a Abs. 2 und 3 BImSchG
Beteiligte Behörden	LAGuS

Relevante Feststellungen über die Einhaltung der Genehmigungsanforderungen:

☒ Nein

☐ ja

Weitere notwendige Maßnahmen:

☒ Keine

☐ Zusätzliche Vor-Ort-
Besichtigung

☐ Nachträgliche
Anordnung

☐ Sonstige