

Umweltinspektionsbericht
des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg
zur Regelüberwachung gemäß § 52 a Abs. 5 BImSchG

Veröffentlicht am: 22.01.2018

Daten Betreiber:

Betreiber	Klink Entsorgung GmbH
Betriebsstandort	Kastaniengrund 3 19217 Rehna
IED-Nr.:	5.1h),5.3a), 5.5
Nr. Anhang der 4. BImSchV	8.11.2.1G/E i.V.m. 8.11.2.4 V, 8.12.1.1 G/E, 8.12.2 V
Anlagenbezeichnung	Elektrorecycling Rückbauzentrum

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg Bleicherufer 13, 19053 Schwerin
Kontakt	poststelle@staluwm.mv-regierung.de

Daten Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	15.01.2018
Grund der Besichtigung:	Schlussabnahme gem. § 52 Abs. 1 BImSchG
Beteiligte Behörden	StALU WM, LK NWM Untere Wasserbehörde, LAGuS Dez. SN, LKNWM Untere Baubehörde SG Vorb. Brandschutz

Relevante Feststellungen über die Einhaltung der Genehmigungsanforderungen:

☒ Nein

☐ ja

Weitere behördliche Maßnahmen:

☒ Keine

☐ Zusätzliche Vor-Ort-
Besichtigung

☐ Nachträgliche
Anordnung

☐ Sonstige