**Umweltinspektionsbericht
des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt WM
zur Regelüberwachung gemäß § 52 a Abs. 5 BImSchG**

Veröffentlicht am: 08.03.2018

Daten Betreiber:

Betreiber	Gut Bothmer Elmenhorst - Scheibler KG
Betriebsanschrift (Standort)	Steinbecker Weg 14, 23948 Kalkhorst, OT Elmenhorst
IED-Nr.:	6.6.c
Nr. Anhang der 4. BImSchV	7.1.11.1EG
Anlagenbezeichnung	Anlage zum Halten oder zur Aufzucht von gemischten Beständen mit einem Wert von 100 oder mehr der Summe der Vom Hundert-Anteile, bis zu denen die Platzzahlen jeweils ausgeschöpft werden.

Daten Behörde:

Zuständige Behörde	Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg Bleicherufer 13, 19053 Schwerin
Kontakt	poststelle@staluwm.mv-regierung.de

Daten Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	31.01.2018
Grund der Besichtigung:	Regelüberwachung gem. §§ 52 i. V. m. 52a Abs. 2 und 3 BImSchG
Beteiligte Behörden	StALU WM

Relevante Feststellungen über die Einhaltung der Genehmigungsanforderungen:

Nein ja

Weitere notwendige Maßnahmen:

Keine Zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung Nachträgliche Anordnung Sonstige