

**Überwachungsbericht nach § 52 a Abs. 5 BImSchG
des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern**

Veröffentlicht am: 10.10.2017

Daten Betreiber:

Betreiber	Geflügelhof Möckern Zweigniederlassung der Lohmann & Co. AG Pabsdorfer Weg 9 39291 Möckern
Betriebsanschrift (Standort)	Geflügelhof Möckern Dorfstraße 44 18513 Wendisch Baggendorf
IED-Nr.:	6.6.a
Nr. Anhang der 4. BImSchV	7.1.3.1EG
Anlagenbezeichnung	Anlage zum Halten von Mastgeflügel

Daten – Behörde:

Zuständige Behörde	Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern, Abt. Immissionsschutz
Kontakt	Badenstraße 18, 18439 Stralsund E-Mail: poststelle@staluvp.mv-regierung.de

Daten Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	17.05.2017
Grund der Besichtigung:	Regelüberwachung gemäß §§ 52 i. V. m. 52a Abs. 2 und 3 BImSchG
Beteiligte Behörden	Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern Landkreis Vorpommern-Rügen, Untere Wasserbehörde

Relevante Feststellungen über die Einhaltung der Genehmigungsanforderungen:

Nein Ja

Weitere behördliche Maßnahmen:

Keine Zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung Nachträgliche Anordnung Sonstige Maßnahmen:
