

Überwachungsbericht

gemäß § 52a Abs. 5 BImSchG

Veröffentlicht am: 25.06.2018

Daten Betreiber:

Betreiber	Veolia Umweltservice Nord GmbH
Betriebsanschrift (Standort)	Tannenweg 25 18059 Rostock
IED-Nr.:	5.5
Nr. Anhang der 4. BImSchV	8.11.2.2 V + 8.12.1.1 G E
Anlagenbezeichnung	Recyclinganlage für Elektro-/Elektronikschrott-incl. ZL für E-Schrott

Daten Behörde:

Zuständige Behörde	StALU Mittleres Mecklenburg Erich-Schlesinger-Str. 35 18059 Rostock
Kontakt	poststelle@stalumm.mv-regierung.de

Daten Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	27.02.2018
Grund der Besichtigung:	Regelüberwachung gemäß §§52 i.V.m. 52a Abs. 2 und 3 BImSchG
Beteiligte Behörden	StALU MM Rostock und UWB Hansestadt Rostock

Relevante Feststellungen über die Einhaltung der Genehmigungsanforderungen:

Nein Ja

Weitere behördliche Maßnahmen:

Keine Zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung Nachträgliche Anordnung Sonstige