

**Überwachungsbericht nach § 52 a Abs. 5 BImSchG
des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern**

Veröffentlicht am: 17.02.2017

Daten Betreiber:

Betreiber	Veolia Umweltservice Nord GmbH
Betriebsanschrift (Standort)	Grammendorfer Weg 6 18465 Tribsees
IED-Nr.:	5.1a
Nr. Anhang der 4. BImSchV	8.7.2.1 GE
Anlagenbezeichnung	Bodenbehandlungsanlage

Daten Behörde:

Zuständige Behörde	Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern, Abt. Immissions- und Klimaschutz, Abfall- und Kreislaufwirtschaft
Kontakt	Badenstraße 18, 18439 Stralsund E-Mail: poststelle@staluvp.mv-regierung.de

Daten Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	20.10.2016
Grund der Besichtigung:	Regelüberwachung gemäß §§ 52 i. V. m. 52a Abs. 2 und 3 BImSchG
Beteiligte Behörden	Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern Landkreis Vorpommern-Rügen, Untere Wasserbehörde

Relevante Feststellungen über die Einhaltung der Genehmigungsanforderungen:

☒ Nein ☐ Ja

Weitere behördliche Maßnahmen:

☒ Keine ☐ Zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung ☐ Nachträgliche Anordnung ☐ Sonstige Maßnahmen:
