

Überwachungsbericht

gemäß § 52a Abs. 5 BImSchG

Veröffentlicht am: 09.01.2019

Daten Betreiber:

Betreiber	Güstrower Kies und Mörtel GmbH
Betriebsanschrift (Standort)	Stellwerkswiese 2 18292 Krakow am See
IED-Nr.:	5.5
Nr. Anhang der 4. BImSchV	8.12.1.1
Anlagenbezeichnung	Zwischenlager für gefährliche Abfälle

Daten Behörde:

Zuständige Behörde	StALU Mittleres Mecklenburg Erich-Schlesinger-Str. 35 18059 Rostock
Kontakt	poststelle@stalumm.mv-regierung.de

Daten Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	19.10.2018
Grund der Besichtigung:	Regelüberwachung gemäß §§52 i.V.m. 52a Abs. 2 und 3 BImSchG
Beteiligte Behörden	StALU MM, Landkreis Rostock: Untere Wasserbehörde

Relevante Feststellungen über die Einhaltung der Genehmigungsanforderungen:

Nein Ja

Weitere behördliche Maßnahmen:

Keine Zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung Nachträgliche Anordnung Sonstige