

Überwachungsbericht

gemäß § 52a Abs. 5 BImSchG

Veröffentlicht am: 11.11.2019

Daten Betreiber:

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Betreiber | ROSOMA GmbH |
| Betriebsanschrift (Standort) | Werkstraße 3a, 18069 Rostock |
| IED-Nr.: | 2.6 |
| Nr. Anhang der 4. BImSchV | 3.10.1 (G,E) |
| Anlagenbezeichnung | Oberflächenbehandlungsanlage |

Daten Behörde:

| | |
|---------------------------|---|
| Zuständige Behörde | StALU Mittleres Mecklenburg Erich-Schlesinger-Str. 35 18059 Rostock |
| Kontakt | poststelle@stalumm.mv-regierung.de |

Daten Vor-Ort-Besichtigung:

| | |
|---|---|
| Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung | 16.10.2019 |
| Grund der Besichtigung: | Regelüberwachung gemäß §§52 i.V.m. 52a Abs. 2 und 3 BImSchG |
| Beteiligte Behörden | StALU MM |

Relevante Feststellungen über die Einhaltung der Genehmigungsanforderungen:

Nein Ja

Bemerkungen: Nichteinhaltung von Betreiberpflichten / erhebliche Mängel

Weitere behördliche Maßnahmen:

Keine Zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung Nachträgliche Anordnung Sonstige