

Überwachungsbericht

gemäß § 52a Abs. 5 BImSchG

Veröffentlicht am: 19.12.2019

Daten Betreiber:

Betreiber	GER Umweltschutz GmbH
Betriebsanschrift (Standort)	Hauptstraße 18a, 18233 Jörnstorf
IED-Nr.:	5.1.a
Nr. Anhang der 4. BImSchV	8.7.1.1 i.V.m. 8.11.2.2
Anlagenbezeichnung	Bodenreinigungsanlage mit mobiler Brech- und Siebanlage

Daten Behörde:

Zuständige Behörde	StALU Mittleres Mecklenburg Erich-Schlesinger-Str. 35 18059 Rostock
Kontakt	poststelle@stalumm.mv-regierung.de

Daten Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	15.10.2019
Grund der Besichtigung:	Regelüberwachung gemäß §§52 i.V.m. 52a Abs. 2 und 3 BImSchG
Beteiligte Behörden	StALU MM, Untere Wasserbehörde des Landkreises Rostock

Relevante Feststellungen über die Einhaltung der Genehmigungsanforderungen:

Nein Ja

Weitere behördliche Maßnahmen:

Keine Zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung Nachträgliche Anordnung Sonstige