

Überwachungsbericht nach § 52a Abs. 5 BImSchG

Überwachungsbericht
gemäß § 52a Abs. 5 BImSchG

Veröffentlicht am: 29.06.2020

Daten Betreiber:

Betreiber	Veolia Umweltservice Nord GmbH Werner-Siemens-Straße 20 22113 Hamburg
Betriebsanschrift (Standort)	Veolia Umweltservice Nord GmbH Tannenweg 25 18059 Rostock
IED-Nr.:	5.5
Nr. Anhang der 4. BImSchV	8.12.1.1 GE
Anlagenbezeichnung	Zwischenlager für Elektro-/Elektronikschrott

Daten Behörde:

Zuständige Behörde	StALU Mittleres Mecklenburg An der Jägerbäk 3 18069 Rostock
Kontakt	poststelle@stalumm.mv-regierung.de

Daten Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	12.03.2020
Grund der Besichtigung:	Regelüberwachung gemäß §§52 i.V.m. 52a Abs. 2 und 3 BImSchG
Beteiligte Behörden	StALU MM, LAGuS

Relevante Feststellungen über die Einhaltung der Genehmigungsanforderungen:

Nein Ja

Bemerkungen:

Weitere behördliche Maßnahmen:

Keine Zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung Nachträgliche Anordnung Sonstige