

**Überwachungsbericht Wasserwirtschaft
des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern (StALU VP)
zur regelmäßigen Überwachung gemäß §§ 8 und 9 Abs. 5 Industriekläranlagen-
Zulassungs- und Überwachungsverordnung (IZÜV)**

Veröffentlicht am: 04.10.2021

Daten Betreiber:

Betreiber	Viterra Lubmin GmbH
Betriebsstandort	Südring 4, 17509 Lubmin
IED-Nr.:	6.4.b
Nr. Anhang der 4. BImSchV	7.23.1 EG i. V. m. 9.11.2 V
Anlagenbezeichnung	Rapsölextraktionsanlage

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern untere Wasserbehörde
Kontakt	Badenstraße 18, 18439 Stralsund poststelle@staluvp.mv-regierung.de

Daten Vor-Ort-Besichtigung

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	02.09.2021
Grund der Besichtigung	Regelüberwachung gemäß §§ 8 und 9 IZÜV
Beteiligung Behörden	Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern untere Wasserbehörde

Relevante Feststellungen über die Einhaltung der Genehmigungsanforderungen:

Nein Ja

Weitere behördliche Maßnahmen:

keine Zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung Nachträgliche Anordnung Sonstige