

Überwachungsbericht

gemäß § 52a Abs. 5 BImSchG

Veröffentlicht am: 28.02.2022

Daten Betreiber:

Betreiber	RoWerk 18 GmbH
Betriebsanschrift (Standort)	Neuendorfer Weg 5; 18184 Neu Roggentin
IED-Nr.:	5.5
Nr. Anhang der 4. BImSchV	571-8.12.1.1EG-008
Anlagenbezeichnung	Anlage zur zeitweiligen Lagerung von Abfällen aus der Ölspurbeseitigung

Daten Behörde:

Zuständige Behörde	StALU Mittleres Mecklenburg An der Jägerbäk 3 18069 Rostock
Kontakt	poststelle@stalumm.mv-regierung.de

Daten Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	01.12.2021
Grund der Besichtigung:	Regelüberwachung gemäß §§52 i.V.m. 52a Abs. 2 und 3 BImSchG
Beteiligte Behörden	StALU MM

Relevante Feststellungen über die Einhaltung der Genehmigungsanforderungen:

Nein Ja

Weitere behördliche Maßnahmen:

Keine Zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung Nachträgliche Anordnung Sonstige