

# Überwachungsbericht

gemäß § 9 Abs. 5 IZÜV

Veröffentlicht am: 19.01.2022

## Daten Betreiber:

<b>Betreiber</b>	KNG Kraftwerks- und Netzgesellschaft mbH
<b>Betriebsanschrift (Standort)</b>	Am Kühlturm 1 18147 Rostock
<b>IED-Nr.:</b>	1.1
<b>Nr. Anhang der 4. BImSchV</b>	1.1 (G,E)
<b>Anlagenbezeichnung</b>	Steinkohlekraftwerk Rostock

## Daten Behörde:

<b>Zuständige Behörde</b>	StALU Mittleres Mecklenburg An der Jägerbäk 3, 18069 Rostock
<b>Kontakt</b>	poststelle@stalumm.mv-regierung.de

## Daten Vor-Ort-Besichtigung:

<b>Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung</b>	21.12.2021
<b>Grund der Besichtigung:</b>	Regelüberwachung gemäß §§52 i.V.m. 52a Abs. 2 und 3 BImSchG
<b>Beteiligte Behörden</b>	StALU MM

## Relevante Feststellungen über die Einhaltung der Genehmigungsanforderungen:

Nein  Ja

Bemerkungen:

## Weitere behördliche Maßnahmen:

Keine  Zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung  Nachträgliche Anordnung  Sonstige