

Umweltinspektionsbericht
des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg
zur Regelüberwachung gemäß § 52 a Abs. 5 BImSchG

Veröffentlicht am: 14.12.2022

Daten Betreiber:

Betreiber	Otto Dörner Entsorgung GmbH NL Nord-Ost Mittelweg 5 19075 Holthusen
Betriebsanschrift (Standort)	Mittelweg 5 19075 Holthusen
IED-Nr.:	5.5
Nr. Anhang der 4. BImSchV	8.12.1.1EG
Anlagenbezeichnung	Anlage zur zeitweiligen Lagerung von gefährlichen Abfällen

Daten Behörde:

Zuständige Behörde	StALU Westmecklenburg Bleicherufer 13 19053 Schwerin
Kontakt	poststelle@staluwm.mv-regierung.de

Daten Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	18.10.2022
Grund der Besichtigung:	Regelüberwachung
Beteiligte Behörden	keine

Relevante Feststellungen über die Einhaltung der Genehmigungsanforderungen:

Nein Ja

Weitere behördliche Maßnahmen:

Keine Zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung Nachträgliche Anordnung Sonstige