

Umweltinspektionsbericht
des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg
zur Regelüberwachung gemäß § 52 a Abs. 5 BImSchG

Veröffentlicht am: 13.02.2023

Daten Betreiber:

Betreiber	EGGER Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co. KG
Betriebsanschrift (Standort)	Am Haffeld 1, 23970 Wismar
IED-Nr(n):	1.1; 5.2.b; 6.1.c
Nr(n). Anhang der 4. BImSchV	1.1GE; 6.3.1GE; 8.1.1.1GE; 8.11.2.1GE; 8.12.1.1GE
Anlagenbezeichnung	Holzstoffwerk Wismar

Daten Behörde:

Zuständige Behörde	Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg Bleicherufer 13, 19053 Schwerin
Kontakt	poststelle@staluwm.mv-regierung.de

Daten Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	24.11.2022
Grund der Besichtigung:	Regelüberwachung gem. §§ 52 i. V. m. 52a Abs. 2 und 3 BImSchG
Beteiligte Behörden	

Relevante Feststellungen über die Einhaltung der Genehmigungsanforderungen:

Nein

ja

Weitere notwendige Maßnahmen:

Keine

Zusätzliche Vor-Ort-
Besichtigung

Nachträgliche
Anordnung

Sonstige