

**Umweltinspektionsbericht  
des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg  
zur Regelüberwachung gemäß § 52 a Abs. 5 BImSchG**

Veröffentlicht am: 16.02.2023

**Daten Betreiber:**

<b>Betreiber</b>	Gala-Profi GmbH
<b>Betriebsstandort</b>	Ziolkowskiring 50 19089 Demen
<b>IED-Nr.:</b>	5.3.b.i
<b>Nr. Anhang der 4. BImSchV</b>	8.5.1GE
<b>Anlagenbezeichnung</b>	Anlage zur Erzeugung von Kompost

**Daten Behörde:**

<b>Zuständige Überwachungsbehörde</b>	Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg Bleicherufer 13, 19053 Schwerin
<b>Kontakt</b>	poststelle@staluwm.mv-regierung.de

**Daten Vor-Ort-Besichtigung:**

<b>Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung</b>	12.12.2022
<b>Grund der Besichtigung:</b>	Regelüberwachung gem. §§ 52 BImSchG i. V. m. 52a Abs. 2, 3
<b>Beteiligte Behörden</b>	

**Relevante Feststellungen über die Einhaltung der Genehmigungsanforderungen:**

Nein  ja

**Weitere behördliche Maßnahmen:**

Keine  Zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung  Nachträgliche Anordnung  Sonstige