

IED-Kurzbericht

Überwachungsbericht gemäß § 52a Abs. 5 BImSchG

Veröffentlicht am: 17.10.2023

Daten Betreiber:

Betreiber	Landgut Karcheez GmbH & Co. KG
Betriebsanschrift (Standort)	Bützower Straße 1 18276 Gülzow-Prüzen
IED-Nr.:	6.6.b
Nr. Anhang der 4. BImSchV	7.1.7.1 (G, E)
Anlagenbezeichnung	Schweinemast- und Sauenzuchtanlage Prüzen

Daten Behörde:

Zuständige Behörde	StALU Mittleres Mecklenburg An der Jägerbäk 3 18069 Rostock
Kontakt	poststelle@stalumm.mv-regierung.de

Daten Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	05.09.2023
Grund der Besichtigung:	Regelüberwachung gemäß §§52 i.V.m. 52a Abs. 2 und 3 BImSchG
Beteiligte Behörden	StALU MM, LAGuS M-V, UWB

Relevante Feststellungen über die Einhaltung der Genehmigungsanforderungen:

Nein Ja

Bemerkungen:

Weitere behördliche Maßnahmen:

Keine Zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung Nachträgliche Anordnung Sonstige