

Umweltinspektionsbericht
des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg
zur Regelüberwachung gemäß § 52 a Abs. 5 BImSchG

Veröffentlicht am: 07.11.2023

Daten Betreiber:

Betreiber	Milchhof Rodenwalde KG
Betriebsanschrift (Standort)	Am Sportplatz 18, 19260 Vellahn OT Rodenwalde
IED-Nr.:	5.3.b.i
Nr. Anhang der 4. BIm-SchV	8.6.3.1GE
Anlagenbezeichnung	Anlage zur biolog. Behandlung von Gülle, soweit die Behandlung ausschließlich zur Verwertung durch anaerobe Vergärung (Biogas-erzeugung) erfolgt, mit einer Durchsatzkapazität von 100 Tonnen oder mehr je Tag

Daten Behörde:

Zuständige Behörde	Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg Bleicherufer 13, 19053 Schwerin
Kontakt	poststelle@staluwm.mv-regierung.de

Daten Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	02.11.2023
Grund der Besichtigung:	Regelüberwachung gem. §§ 52 i. V. m. 52a Abs. 2 und 3 BImSchG
Beteiligte Behörden	

Relevante Feststellungen über die Einhaltung der Genehmigungsanforderungen:

Nein

ja

Weitere notwendige Maßnahmen:

Keine

Zusätzliche Vor-Ort-
Besichtigung

Nachträgliche
Anordnung

Sonstige