

Überwachungsbericht nach § 52 a Abs. 5 BImSchG
des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern

Veröffentlicht am: 13.12.2023

Daten Betreiber:

Betreiber	Remke GmbH & Co. KG
Betriebsanschrift (Standort)	Pappelweg 25, 18337 Marlow OT Neu Guthendorf
IED-Nr.:	6.6a
Nr. Anhang der 4. BImSchV	7.1.3.1GE
Anlagenbezeichnung	Hähnchenmastanlage Neu Guthendorf

Daten Behörde:

Zuständige Behörde	Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern, Abt. Immissions- und Klimaschutz, Abfall- und Kreislaufwirtschaft
Kontakt	Badenstraße 18, 18439 Stralsund E-Mail: poststelle@staluvp.mv-regierung.de

Daten Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	19.08.2021
Grund der Besichtigung:	Regelüberwachung gemäß §§ 52 i. V. m. 52a Abs. 2 und 3 BImSchG
Beteiligte Behörden	Landesamt für Gesundheit und Soziales M-V Untere Wasserbehörde, Landkreis Vorpommern-Rügen

Relevante Feststellungen über die Einhaltung der Genehmigungsanforderungen:

☒ Nein ☐ Ja

Weitere behördliche Maßnahmen:

☒ Keine ☐ Zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung ☐ Nachträgliche Anordnung ☒ Sonstige Maßnahmen:
Es wurden Festlegungen getroffen mit Fristsetzungen