

Überwachungsbericht nach § 52 a Abs. 5 BImSchG
des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern

Veröffentlicht am: 20.12.2023

Daten Betreiber:

Betreiber	Kremerskothen GbR
Betriebsanschrift (Standort)	Dumsewitz 26 18574 Garz/ Rügen
IED-Nr.:	6.6.b
Nr. Anhang der 4. BImSchV	7.1.11.1.GE
Anlagenbezeichnung	Anlage zum Halten von Schweinen (Mast und Zucht)

Daten Behörde:

Zuständige Behörde	Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern, Abt. Immissions- und Klimaschutz, Abfall- und Kreislaufwirtschaft
Kontakt	Badenstraße 18, 18439 Stralsund E-Mail: poststelle@staluvp.mv-regierung.de

Daten Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	30.11.2023
Grund der Besichtigung:	Regelüberwachung gemäß §§ 52 i. V. m. 52a Abs. 2 und 3 BImSchG
Beteiligte Behörden	<ul style="list-style-type: none">• Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern• Landkreis Vorpommern-Rügen, Fachgebiet Wasserwirtschaft (Untere Wasserbehörde), Fachgebiet Brand- und Katastrophenschutz, Veterinäramt• Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGuS), Arbeitsschutz und technische Sicherheit

Relevante Feststellungen über die Einhaltung der Genehmigungsanforderungen:

Nein Ja

Weitere behördliche Maßnahmen:

Keine Zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung Nachträgliche Anordnung Sonstige Maßnahmen:
Es wurden Festlegungen getroffen mit Fristsetzungen