

**Überwachungsbericht nach § 52 a Abs. 5 BImSchG**  
**des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern**

Veröffentlicht am: 09.01.2024

**Daten Betreiber:**

Betreiber	Frau Susanne Krüger Dorfstraße 1 18573 Samtens OT Berglase
Betriebsanschrift (Standort)	Hähnchenmastanlage Berglase / Dumrade Dorfstraße 1 18573 Samtens OT Berglase
IED-Nr.:	6.6a
Nr. Anhang der 4. BImSchV	7.1.3.1EG
Anlagenbezeichnung	Anlage zum Halten von Mastgeflügel

**Daten Behörde:**

Zuständige Behörde	Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern, Abt. Immissions- und Klimaschutz, Abfall- und Kreislaufwirtschaft
Kontakt	Badenstraße 18, 18439 Stralsund E-Mail: poststelle@staluvp.mv-regierung.de

**Daten Vor-Ort-Besichtigung:**

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	26.07.2023
Grund der Besichtigung:	Regelüberwachung gemäß §§ 52 i. V. m. 52a Abs. 2 und 3 BIm-SchG
Beteiligte Behörden	Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern, Abt. Immissions- und Klimaschutz, Abfall- und Kreislaufwirtschaft Landkreis Vorpommern-Rügen: Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt, Untere Wasserbehörde, Brand- und Katastrophenschutz

**Relevante Feststellungen über die Einhaltung der Genehmigungsanforderungen:**

Nein                       Ja

**Weitere behördliche Maßnahmen:**

Keine                       Zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung                       Nachträgliche Anordnung                       Sonstige Maßnahmen:  
Es wurden Festlegungen mit Fristsetzungen getroffen