Überwachungsbericht

gemäß § 52a Abs. 5 BImSchG

Veröffentlicht am: 07.02.2024

Daten Betreiber:

Betreiber	Veolia Umweltservice Nord GmbH Werner-Siemens-Straße 20 22113 Hamburg
Betriebsanschrift (Standort)	Veolia Umweltservice Nord GmbH Glasewitzer Chaussee 30 18273 Güstrow
IED-Nr.:	5.1.b
Nr. Anhang der 4. BImSchV	8.8.1.1
Anlagenbezeichnung	Chemisch-Physikalische Behandlungsanlage (CPB)

Daten Behörde:

Zuständige Behörde	StALU Mittleres Mecklenburg An der Jägerbäk 3, 18069 Rostock 18059 Rostock
Kontakt	poststelle@stalumm.mv-regierung.de

Daten Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	06.09.2023
Grund der Besichtigung:	Regelüberwachung gemäß §§52 i.V.m. 52a Abs. 2 und 3 BImSchG
Beteiligte Behörden	StALU MM

Relevante Feststellungen über die Einhaltung der Genehmigungsanforderungen:

Nein Ja

Weitere behördliche Maßnahmen:

Keine Zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung Nachträgliche Anordnung Sonstige