

**Überwachungsbericht nach § 52 a Abs. 5 BImSchG
des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern**

Veröffentlicht am: 26.02.2024

Daten Betreiber:

Betreiber	Viterra Lubmin GmbH
Betriebsanschrift (Standort)	Südring 4, 17509 Lubmin
IED-Nr.:	6.4.b
Nr. Anhang der 4. BImSchV	7.23.1 EG i.V.m. 9.11.2 V
Anlagenbezeichnung	Anlage zur Herstellung oder Raffination von Ölen oder Fetten aus pflanzlichen Rohstoffen mit einer Produktionskapazität von 300 Tonnen Fertigerzeugnissen oder mehr je Tag(Rapsölextraktionsanlage) i.V.m. einer Anlage zur Erfassung von Ölsaaten

Daten Behörde:

Zuständige Behörde	Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern, Abt. Immissions- und Klimaschutz, Abfall- und Kreislaufwirtschaft
Kontakt	Badenstraße 18, 18439 Stralsund E-Mail: poststelle@staluvp.mv-regierung.de

Daten Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	18.10.2023
Grund der Besichtigung:	Regelüberwachung gemäß §§ 52 i.V.m. 52a Abs. 2 und 3 BImSchG
Beteiligte Behörden	Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern, Landesamt für Gesundheit und Soziales Stralsund, Landkreis Vorpommern-Greifswald SB Katastrophenschutz

Relevante Feststellungen über die Einhaltung der Genehmigungsanforderungen:

☒ Nein ☐ Ja

Weitere behördliche Maßnahmen:

☒ Keine ☐ Zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung ☐ Nachträgliche Anordnung ☐ Sonstige Maßnahmen:
