

Anlage 2 Überwachungsbericht nach § 52a Abs. 5 BImSchG

**Überwachungsbericht
gemäß § 52a Abs. 5 BImSchG**

Veröffentlicht am: 28.02.2024

Daten Betreiber:

Betreiber	GaLa-Profi GmbH Ziolkowskiring 50 19089 Demen
Betriebsanschrift (Standort)	GaLa-Profi GmbH Ziolkowskiring 50 19089 Demen
IED-Nr.:	5.3.b.1
Nr. Anhang der 4. BIm- SchV	8.5.1EG
Anlagenbezeichnung	Kompostanlage Demen

Daten Behörde:

Zuständige Behörde	StALU Westmecklenburg Bleicher Ufer 13 19053 Schwerin
Kontakt	poststelle@staluwm.mv-regierung.de

Daten Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	15.11.2023
Grund der Besichtigung:	Anlassüberwachung gemäß §§52 i.V.m. 52a Abs. 4 BImSchG
Beteiligte Behörden	StALU WM,

Relevante Feststellungen über die Einhaltung der Genehmigungsanforderungen:

Nein Ja

Bemerkungen:

Weitere behördliche Maßnahmen:

Keine Zusätzliche Vor-Ort-
Besichtigung Nachträgliche
Anordnung Sonstige