

## Überwachungsbericht nach § 52a Abs. 5 BImSchG

### Überwachungsbericht gemäß § 52a Abs. 5 BImSchG

Veröffentlicht am: 04.03.2024

#### Daten Betreiber:

Betreiber	Veolia Umweltservice Nord GmbH Werner-Siemens-Straße 20 22113 Hamburg
Betriebsanschrift (Standort)	Veolia Umweltservice Nord GmbH Tannenweg 25 18059 Rostock
IED-Nr.:	5.5
Nr. Anhang der 4. BImSchV	8.12.1.1 GE
Anlagenbezeichnung	Sonderabfallzwischenlager

#### Daten Behörde:

Zuständige Behörde	StALU Mittleres Mecklenburg An der Jägerbäk 3 18069 Rostock
Kontakt	poststelle@stalumm.mv-regierung.de

#### Daten Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	06.12.2023
Grund der Besichtigung:	Regelüberwachung gemäß §§52 i.V.m. 52a Abs. 2 und 3 BImSchG
Beteiligte Behörden	StALU MM

#### Relevante Feststellungen über die Einhaltung der Genehmigungsanforderungen:

Nein  Ja

Bemerkungen:

#### Weitere behördliche Maßnahmen:

Keine  Zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung  Nachträgliche Anordnung  Sonstige