**Überwachungsbericht nach § 52 a Abs. 5 BImSchG
des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern**

Veröffentlicht am: 23.04.2024

Daten Betreiber:

Betreiber	Schweineproduktion Brenkenhof GmbH
Betriebsanschrift (Standort)	Kriener Landstraße 1, 17391 Medow
IED-Nr.:	6.6.b
Nr. Anhang der 4. BImSchV	7.1.7.1GE und 7.1.8.1GE
Anlagenbezeichnung	Schweinemast- und Sauenanlage

Daten – Behörde:

Zuständige Behörde	Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern, Abt. Immissionsschutz
Kontakt	Badenstraße 18, 18439 Stralsund E-Mail: poststelle@staluvp.mv-regierung.de

Daten Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	28.09.2023
Grund der Besichtigung:	Regelüberwachung gemäß §§ 52 i. V. m. 52a Abs. 2 und 3 BImSchG
Beteiligte Behörden	StALU VP; Landesamt für Gesundheit und Soziales M-V, Abt. Arbeitsschutz; Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei M-v; Landkreis Vorpommern-Greifswald: Veterinär- und Lebensmittelüberwachung (Amtstierärztin), untere Wasserbehörde, Brand- und Katastrophenschutz

Relevante Feststellungen über die Einhaltung der Genehmigungsanforderungen:

Nein Ja

Weitere behördliche Maßnahmen:

Keine Zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung Nachträgliche Anordnung Sonstige Maßnahmen:
Es wurden Festlegungen mit Fristsetzung getroffen.