

# Überwachungsbericht

gemäß § 52a Abs. 5 BImSchG

Veröffentlicht am: 13.05.2024

## Daten Betreiber:

<b>Betreiber</b>	Veolia Umweltservice Nord GmbH, Niederlassung EVG
<b>Betriebsanschrift (Standort)</b>	Ost-West-Str. 22, 18147 Rostock
<b>IED-Nr.:</b>	5.3.a.i
<b>Nr. Anhang der 4. BImSchV</b>	8.6.2.1
<b>Anlagenbezeichnung</b>	MBA Rostock

## Daten Behörde:

<b>Zuständige Behörde</b>	StALU Mittleres Mecklenburg An der Jägerbäk 3, 18069 Rostock
<b>Kontakt</b>	poststelle@stalumm.mv-regierung.de

## Daten Vor-Ort-Besichtigung:

<b>Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung</b>	04.03.24
<b>Grund der Besichtigung:</b>	Anlassüberwachung nach §§52 i.V.m. 52a Abs. 3 BImSchG
<b>Beteiligte Behörden</b>	StALU MM

## Relevante Feststellungen über die Einhaltung der Genehmigungsanforderungen:

Nein  Ja

## Weitere behördliche Maßnahmen:

Keine  Zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung  Nachträgliche Anordnung  Sonstige