

**Umweltinspektionsbericht
des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt WM
zur Regelüberwachung gemäß § 52 a Abs. 5 BImSchG**

Veröffentlicht am 30.05.2024

Daten Betreiber:

Betreiber	Reber Park GmbH
Betriebsanschrift (Standort)	Ausbau 1, 19372 Karrenzin
IED-Nr.:	6.6.b
Nr. Anhang der 4. BIm- SchV	7.1.7.1 EG
Anlagenbezeichnung	Schweinemastanlage Karrenzin

Daten Behörde:

Zuständige Behörde	Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg Bleicherufer 13, 19053 Schwerin
Kontakt	poststelle@staluwm.mv-regierung.de

Daten Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	28.05.2024
Grund der Besichtigung:	Regelüberwachung gem. §§ 52 i. V. m. 52a Abs. 2 und 3 BImSchG
Beteiligte Behörden	LAGuS, Landkreis LUP –vorbeugender Brandschutz

Relevante Feststellungen über die Einhaltung der Genehmigungsanforderungen:

☒ Nein

☐ ja

Weitere notwendige Maßnahmen:

☒ Keine

☐ Zusätzliche Vor-Ort-
Besichtigung

☐ Nachträgliche
Anordnung

☐ Sonstige