

Anlage 4.1 Überwachungsbericht nach § 52a Abs. 5 BImSchG

Überwachungsbericht gemäß § 52a Abs. 5 BImSchG

Veröffentlicht am: 04.06.2024

Daten Betreiber:

Betreiber	Klink-Entsorgung GmbH Am Kastaniengrund 3 19217 Rehna
Betriebsanschrift (Standort)	Klink-Entsorgung GmbH Am Kastaniengrund 3 19217 Rehna
IED-Nr.:	5.1.b
Nr. Anhang der 4. BImSchV	8.11.2.1EG i. V. m. 8.11.2.4V
Anlagenbezeichnung	Klink Elektro-Recycling-Rückbauzentrum - Behandlung

Daten Behörde:

Zuständige Behörde	StALU Westmecklenburg Bleicher Ufer 13 19053 Schwerin
Kontakt	poststelle@staluwm.mv-regierung.de

Daten Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	26.03.2024
Grund der Besichtigung:	Regelüberwachung gemäß §§52 i.V.m. 52a Abs. 2 und 3 BImSchG
Beteiligte Behörden	StALU WM, LAGuS, LK NWM untere Wasserbehörde

Relevante Feststellungen über die Einhaltung der Genehmigungsanforderungen:

☒ Nein ☐ Ja

Bemerkungen:

Weitere behördliche Maßnahmen:

☒ Keine ☐ Zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung ☐ Nachträgliche Anordnung ☐ Sonstige

Anlage 4 Überwachungsbericht nach § 52a Abs. 5 BImSchG