

## Anlage 4.2 Überwachungsbericht nach § 52a Abs. 5 BImSchG

### **Überwachungsbericht gemäß § 52a Abs. 5 BImSchG**

Veröffentlicht am: 04.06.2024

#### **Daten Betreiber:**

<b>Betreiber</b>	Klink-Entsorgung GmbH Am Kastaniengrund 3 19217 Rehna
<b>Betriebsanschrift (Standort)</b>	Klink-Entsorgung GmbH Am Kastaniengrund 3 19217 Rehna
<b>IED-Nr.:</b>	5.5
<b>Nr. Anhang der 4. BImSchV</b>	8.12.1.1EG i. V. m. 8.12.2V
<b>Anlagenbezeichnung</b>	Klink Elektro-Recycling-Rückbauzentrum - Lager

#### **Daten Behörde:**

<b>Zuständige Behörde</b>	StALU Westmecklenburg Bleicher Ufer 13 19053 Schwerin
<b>Kontakt</b>	poststelle@staluwm.mv-regierung.de

#### **Daten Vor-Ort-Besichtigung:**

<b>Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung</b>	26.03.2024
<b>Grund der Besichtigung:</b>	Regelüberwachung gemäß §§52 i.V.m. 52a Abs. 2 und 3 BImSchG
<b>Beteiligte Behörden</b>	StALU WM, LAGuS, LK NWM untere Wasserbehörde

#### **Relevante Feststellungen über die Einhaltung der Genehmigungsanforderungen:**

Nein  Ja

Bemerkungen:

#### **Weitere behördliche Maßnahmen:**

Keine  Zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung  Nachträgliche Anordnung  Sonstige