

Überwachungsbericht

gemäß § 52a Abs. 5 BImSchG

Veröffentlicht am: 08.10.2024

Daten Betreiber:

Betreiber	Domgut Dehmen GmbH
Betriebsanschrift (Standort)	Zum Gutshof 1 18276 Glasewitz OT Dehmen
IED-Nr.:	6.6.a
Nr. Anhang der 4. BImSchV	7.1.3.1 (G, E)
Anlagenbezeichnung	Hähnchenmastanlage Dehmen

Daten Behörde:

Zuständige Behörde	StALU Mittleres Mecklenburg An der Jägerbäk. 3 18069 Rostock
Kontakt	poststelle@stalumm.mv-regierung.de

Daten Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	18.09.2024
Grund der Besichtigung:	Regelüberwachung gemäß §§52 i.V.m. 52a Abs. 2 und 3 BImSchG
Beteiligte Behörden	StALU MM, LAGuS

Relevante Feststellungen über die Einhaltung der Genehmigungsanforderungen:

Nein Ja

Weitere behördliche Maßnahmen:

Keine Zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung Nachträgliche Anordnung Sonstige