

Überwachungsbericht

gemäß § 52a Abs. 5 BImSchG

Veröffentlicht am: 24.03.2025

Daten Betreiber:

Betreiber	Veolia Umweltservice Nord GmbH Werner-Siemens-Straße 20 22113 Hamburg
Betriebsanschrift (Standort)	Veolia Umweltservice Nord GmbH Am Heidenholt 1 18147 Rostock
IED-Nr.:	5.1.c
Nr. Anhang der 4. BImSchV	8.11.1.1
Anlagenbezeichnung	Sonderabfall-Behandlungsanlage

Daten Behörde:

Zuständige Behörde	StALU Mittleres Mecklenburg An der Jägerbäk 3 18069 Rostock
Kontakt	poststelle@stalumm.mv-regierung.de

Daten Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	27.11.2024
Grund der Besichtigung:	Regelüberwachung gemäß §§52 i.V.m. 52a Abs. 2 und 3 BImSchG
Beteiligte Behörden	StALU MM, untere Wasserbehörde Stadt Rostock

Relevante Feststellungen über die Einhaltung der Genehmigungsanforderungen:

Nein Ja

Bemerkungen:

Weitere behördliche Maßnahmen:

Keine Zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung Nachträgliche Anordnung Sonstige
