Überwachungsbericht gemäß § 52a Abs. 5 BlmSchG

Veröffentlicht am: 26.03.2025

Weitere behördliche Maßnahmen:

Zusätzliche Vor-Ort-

Besichtigung

☐ Keine

Daten Betreiber:		
Betreiber	ALBA Metall Nord GmbH Werkstraße 01 18069 Rostock	
Betriebsanschrift (Standort)	ALBA Metall Nord GmbH Werkstraße 01 18069 Rostock	
IED-Nr.:	5.3.b)iv)	
Nr. Anhang der 4. BlmSchV	8.11.2.3	
Anlagenbezeichnung	EBS-Herstellung	
Daten Behörde:		
Zuständige Behörde	StALU Mittleres Mecklenburg An der Jägerbäk 3 18069 Rostock	
Kontakt	poststelle@stalumm.mv-regierung.de	
Daten Vor-Ort-Besichtigung:		
Datum der aktuellen Vor-Ort-B	esichtigung	04.12.2024
Grund der Besichtigung:	Regelüberwachung gemäß §§52 i.V.m. 52a Abs. 2 und 3 BlmSchG	
Beteiligte Behörden	StALU MM, LAGuS, HRO untere Wasserbehörde und Brandschutz- und Rettungsamt	
Relevante Feststellungen über die Einhaltung der Genehmigungsanforderungen:		
Nein	⊠ Ja	

Nachträgliche Anordnung

 \boxtimes

Sonstige