

Überwachungsbericht

gemäß § 52a Abs. 5 BImSchG

Veröffentlicht am: 26.03.2025

Daten Betreiber:

Betreiber	ALBA Metall Nord GmbH Werkstraße 01 18069 Rostock
Betriebsanschrift (Standort)	ALBA Metall Nord GmbH Werkstraße 01 18069 Rostock
IED-Nr.:	5.3.b)iv)
Nr. Anhang der 4. BImSchV	8.9.1.1
Anlagenbezeichnung	Shredder zur Behandlung nicht gefährlicher metallischer Abfälle

Daten Behörde:

Zuständige Behörde	StALU Mittleres Mecklenburg An der Jägerbäk 3 18069 Rostock
Kontakt	poststelle@stalumm.mv-regierung.de

Daten Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	04.12.2024
Grund der Besichtigung:	Regelüberwachung gemäß §§52 i.V.m. 52a Abs. 2 und 3 BImSchG
Beteiligte Behörden	StALU MM, LAGuS, HRO untere Wasserbehörde und Brandschutz- und Rettungsamt

Relevante Feststellungen über die Einhaltung der Genehmigungsanforderungen:

☐ Nein ☒ Ja

Weitere behördliche Maßnahmen:

☐ Keine ☐ Zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung ☐ Nachträgliche Anordnung ☒ Sonstige