

**Umweltinspektionsbericht**  
**des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg**  
**zur Regelüberwachung gemäß § 52 a Abs. 5 BImSchG**

Veröffentlicht am: 24.04.2025

**Daten Betreiber:**

<b>Betreiber</b>	RapSol GmbH
<b>Betriebsstandort</b>	Gewerbering 3, 19386 Lübz
<b>IED-Nr.:</b>	4.1.b
<b>Nr. Anhang der 4. BImSchV</b>	4.1.2EG
<b>Anlagenbezeichnung</b>	Anlage zur Herstellung von Stoffen oder Stoffgruppen durch chemische, biochemische oder biologische Umwandlung in industriellem Umfang, ausgenommen Anlagen zur Erzeugung oder Spaltung von Kernbrennstoffen oder zur Aufarbeitung bestrahlter Kernbrennstoffe, zur Herstellung von sauerstoffhaltigen Kohlenwasserstoffen, wie Alkohol, Aldehyde, Ketone, Carbonsäuren, Ester, Acetate, Ether, Peroxide, Epoxide.

**Daten Behörde:**

<b>Zuständige Überwachungsbehörde</b>	Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg Bleicherufer 13, 19053 Schwerin
<b>Kontakt</b>	poststelle@staluwm.mv-regierung.de

**Daten Vor-Ort-Besichtigung:**

<b>Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung</b>	25.03.2025
<b>Grund der Besichtigung:</b>	Regelüberwachung gem. §§ 52 i. V. m. 52a Abs. 2 und 3
<b>Beteiligte Behörden</b>	Brand und Katastrophenschutz (LK LUP) Landesamt für Gesundheit und Soziales Abteilung Arbeitsschutz (LAGuS)

**Relevante Feststellungen über die Einhaltung der Genehmigungsanforderungen:**

Nein

ja

**Weitere behördliche Maßnahmen:**

Keine

Zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung

Nachträgliche Anordnung

Sonstige

