

Anlage 2 Überwachungsbericht nach § 52a Abs. 5 BImSchG

**Überwachungsbericht
gemäß § 52a Abs. 5 BImSchG**

Veröffentlicht am: **09.07.2025**

Daten Betreiber:

Betreiber	ALBA Nord GmbH Ziegeleiweg 12 19057 Schwerin
Betriebsanschrift (Standort)	ALBA Nord GmbH Ziegeleiweg 12 19057 Schwerin OT Lankow
IED-Nr.:	5.5
Nr. Anhang der 4. BImSchV	8.12.1.1EG i.V. m. 8.11.2.4V und 8.12.2V
Anlagenbezeichnung	ALBA Nord GmbH - Betriebsstätte Schwerin Lankow

Daten Behörde:

Zuständige Behörde	StALU Westmecklenburg Bleicher Ufer 13 19053 Schwerin
Kontakt	poststelle@staluwm.mv-regierung.de

Daten Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	07.05.2025
Grund der Besichtigung:	Anlassüberwachung gemäß §§52 i.V.m. 52a Abs. 4 BImSchG
Beteiligte Behörden	StALU WM

Relevante Feststellungen über die Einhaltung der Genehmigungsanforderungen:

☒ Nein ☐ Ja

Bemerkungen: Bezüglich der festgestellten Problematik der Leichtstofffraktion (LVP) konnte festgestellt werden, dass die vom Betreiber verursachten Verunreinigungen größtenteils behoben wurden.

Weitere behördliche Maßnahmen:

☒ Keine ☐ Zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung ☐ Nachträgliche Anordnung ☐ Sonstige