

Überwachungsbericht gemäß § 52a Abs. 5 BImSchG

Veröffentlicht am: 06.08.2025

Daten Betreiber:

Betreiber	Veolia Umweltservice Nord GmbH Werner-Siemens-Straße 20 22113 Hamburg
Betriebsanschrift (Standort)	Veolia Umweltservice Nord GmbH Up de Schnur 2 18146 Rostock
IED-Nr.:	5.3.bii
Nr. Anhang der 4. BImSchV	8.11.2.3GE
Anlagenbezeichnung	Anlage zur Ersatzbrennstoffaufbereitung (EBS-Anlage)

Daten Behörde:

Zuständige Behörde	StALU Mittleres Mecklenburg Landesbehördenzentrum Rostock, Haus 1, Blücherstr. 1, 18069 Rostock
Kontakt	poststelle@stalumm.mv-regierung.de

Daten Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	17.02.2025
Grund der Besichtigung:	Regelüberwachung gemäß §§52 i.V.m. 52a Abs. 2 und 3 BImSchG
Beteiligte Behörden	StALU MM, LAGuS, Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen Stadt Rostock, Brandschutz- und Rettungsamt Stadt Rostock (BRA)

Relevante Feststellungen über die Einhaltung der Genehmigungsanforderungen:

☐ Nein ☒ Ja

Weitere behördliche Maßnahmen:

☐ Keine ☐ Zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung ☐ Nachträgliche Anordnung ☒ Sonstige