

Umweltinspektionsbericht
des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg
zur Regelüberwachung gemäß § 52 a Abs. 5 BImSchG

Veröffentlicht am: 15.06.2016

Daten Betreiber:

Betreiber	Gollan Recycling GmbH Theodor-Körner-Weg 1 19209 Rosenhagen
Betriebsanschrift (Standort)	Gollan Recycling GmbH Ziegeleiweg 4 19089 Crivitz
IED-Nr.:	5.3 b.ii
Nr. Anhang der 4. BImSchV	8.11.2.3 G/E
Anlagenbezeichnung	Anlage zur sonstigen Behandlung nicht gefährlicher Abfälle

Daten Behörde:

Zuständige Behörde	StALU Westmecklenburg Bleicher Ufer 13 19053 Schwerin
Kontakt	poststelle@staluwm.mv-regierung.de

Daten Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	04.06.2025
Grund der Besichtigung:	Regelüberwachung gemäß §§52 i.V.m. 52a Abs. 2 und 3 BImSchG
Beteiligte Behörden	StALU WM, LAGuS, LK LUP untere Wasserbehörde

Relevante Feststellungen über die Einhaltung der Genehmigungsanforderungen:

☒ Nein ☐ Ja

Bemerkungen:

Weitere behördliche Maßnahmen:

☒ Keine ☐ Zusätzliche Vor-Ort- ☐ Nachträgliche ☐ Sonstige
Besichtigung Anordnung