

Überwachungsbericht

gemäß § 52a Abs. 5 BImSchG

Veröffentlicht am: 24.09.2025

Daten Betreiber:

Betreiber	MUT Umwelttechnik GmbH An der K 39 Nr. 1 19288 Ludwigslust
Betriebsanschrift (Standort)	Ludwigslust, OT Techentin
IED-Nr.:	5.5
Nr. Anhang der 4. BImSchV	8.11.2.4V i.V. m. 8.4V und 8.12.1.1EG i. V. m. 8.12.2V
Anlagenbezeichnung	Anlage zur Behandlung von nicht gefährlichen Abfällen und zeitweiligen Lagerung von gefährlichen und nicht gefährlichen Abfällen

Daten Behörde:

Zuständige Behörde	StALU Westmecklenburg Bleicher Ufer 13 19053 Schwerin
Kontakt	poststelle@staluwm.mv-regierung.de

Daten Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	11.06.2025
Grund der Besichtigung:	Regelüberwachung gemäß §§52 i.V.m. 52a Abs. 2 und 3 BImSchG
Beteiligte Behörden	StALU WM, untere Wasserbehörde, Landwirtschaftliche Behörde

Relevante Feststellungen über die Einhaltung der Genehmigungsanforderungen:

☐ Nein ☒ Ja

Bemerkungen: Der Betreiber ist von seiner Genehmigung abgewichen. Die BioAbfV wird nicht eingehalten.

Weitere behördliche Maßnahmen:

☐ Keine ☒ Zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung ☐ Nachträgliche Anordnung ☒ Sonstiges

Sonstiges: Anforderung zusätzlicher Unterlagen