

Umweltinspektionsbericht
des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg
zur Regelüberwachung gemäß § 52 a Abs. 5 BImSchG

Veröffentlicht am: 17.10.2025

Daten Betreiber:

Betreiber	Fleischwerk EDEKA Nord GmbH
Betriebsanschrift (Standort)	Am Heisterbusch 24, 19246 Lüttow-Valluhn
IED-Nr.:	6.4.b.i
Nr. Anhang der 4. BImSchV	7.34.1EG, 7.5.1EG, 10.25V
Anlagenbezeichnung	Anlage zur Herstellung von sonstigen Nahrungs- oder Futtermittelzeugnissen aus tierischen Rohstoffen, allein, ausgenommen bei Verarbeitung von ausschließlich Milch, oder mit pflanzlichen Rohstoffen mit einer Produktionskapazität von P Tonnen Fertigerzeugnissen oder mehr je Tag gemäß Mischungsrege Nr. 7.34.1EG i.V.m. 10.25V des Anhangs 1 der 4. BImSchV

Daten Behörde:

Zuständige Behörde	Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg Bleicherufer 13, 19053 Schwerin
Kontakt	poststelle@staluwm.mv-regierung.de

Daten Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	02.09.2025
Grund der Besichtigung:	Regelüberwachung gem. §§ 52 i. V. m. 52a Abs. 2 und 3 BImSchG
Beteiligte Behörden	LK Ludwigslust-Parchim – UWB

Relevante Feststellungen über die Einhaltung der Genehmigungsanforderungen:

☒ Nein

☐ ja

Weitere notwendige Maßnahmen:

☒ Keine

☐ Zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung

☐ Nachträgliche Anordnung

☐ Sonstige