

Umweltinspektionsbericht
des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg
zur Regelüberwachung gemäß § 52 a Abs. 5 BImSchG

Veröffentlicht am: 18.12.2025

Daten Betreiber:

Betreiber	ReFood GmbH & Co. KG
Betriebsstandort	Brüeler Chaussee 3, 19406 Sternberg
IED-Nr.:	4.1.b
Nr. Anhang der 4. BImSchV	4.1.2EG
Anlagenbezeichnung	Anlage zur Herstellung von Stoffen ... durch chemische, biochemische oder biologische Umwandlung in industriellem Umfang ... zur Herstellung von sauerstoffhaltigen Kohlenwasserstoffen wie Alkohole, Aldehyde, Ketone, Carbonsäuren, Ester, Acetate, Ether, Peroxide, Epoxide.

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg Bleicherufer 13, 19053 Schwerin
Kontakt	poststelle@staluwm.mv-regierung.de

Daten Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	29.10.2025
Grund der Besichtigung:	Regelüberwachung gem. §§ 52 i. V. m. 52a Abs. 2 und 3
Beteiligte Behörden	StALU WM LAGuS SN

Relevante Feststellungen über die Einhaltung der Genehmigungsanforderungen:

☒ Nein

☐ ja

Weitere behördliche Maßnahmen:

☐ Keine

☐ Zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung

☐ Nachträgliche Anordnung

☒ Sonstige