

# Überwachungsbericht

Veröffentlicht am: 05.05.2026

## Daten Betreiber:

<b>Betreiber</b>	Milchhof Neuensund GmbH
<b>Betriebsanschrift (Standort)</b>	17335 Strasburg OT Neuensund
<b>IED-Nr.:</b>	5.3.a.i
<b>Nr. Anhang der 4. BImSchV</b>	8.6.3.1
<b>Anlagenbezeichnung</b>	Anlage zur biologischen Behandlung von Gülle, soweit die Behandlung ausschließlich zur Verwertung durch anaerobe Vergärung (Biogaserzeugung) erfolgt

## Daten Behörde:

<b>Zuständige Behörde</b>	StALU Mecklenburgische Seenplatte Neustrelitzer Straße 120 17033 Neubrandenburg
<b>Kontakt</b>	poststelle@stalums.mv-regierung.de

## Daten Vor-Ort-Besichtigung:

<b>Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung</b>	25.03.2026
<b>Grund der Besichtigung:</b>	Regelüberwachung nach § 52 BImSchG
<b>Beteiligte Behörden</b>	StALU Vorpommern-Greifswald, LAGuS M-V

## Relevante Feststellungen über die Einhaltung der Genehmigungsanforderungen:

Nein  Ja

## Weitere behördliche Maßnahmen:

Keine  Zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung  Nachträgliche Anordnung  Sonstige