

Anlage 4.3 Überwachungsbericht nach § 52a Abs. 5 BImSchG

**Überwachungsbericht  
gemäß § 52a Abs. 5 BImSchG**

Veröffentlicht am: 21.07.2026

**Daten Betreiber:**

|                                         |                                                                                              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Betreiber</b>                        | GER Umweltschutz GmbH<br>Langer Steinschlag 2<br>23936 Grevesmühlen                          |
| <b>Betriebsanschrift<br/>(Standort)</b> | GER Umweltschutz GmbH - Recycling Park<br>Dorfstraße 11i<br>23936 Grevesmühlen OT Neu Degtow |
| <b>IED-Nr.:</b>                         | 5.3.b.ii                                                                                     |
| <b>Nr. Anhang der 4. BIm-<br/>SchV</b>  | 8.11.2.3EG                                                                                   |
| <b>Anlagenbezeichnung</b>               | Konditionierungsanlage für nicht gefährliche Aschen                                          |

**Daten Behörde:**

|                           |                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Zuständige Behörde</b> | StALU Westmecklenburg<br>Bleicher Ufer 13<br>19053 Schwerin |
| <b>Kontakt</b>            | poststelle@staluwm.mv-regierung.de                          |

**Daten Vor-Ort-Besichtigung:**

|                                                 |                                                              |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung</b> | 13.03.2026                                                   |
| <b>Grund der Besichtigung:</b>                  | Regelüberwachung gemäß §§52 i.V.m. 52a Abs. 2 und 3 BIm-SchG |
| <b>Beteiligte Behörden</b>                      | StALU WM, LK NWM untere Wasserbehörde                        |

**Relevante Feststellungen über die Einhaltung der Genehmigungsanforderungen:**

☒ Nein ☐ Ja

Bemerkungen:

**Weitere behördliche Maßnahmen:**

☒ Keine ☐ Zusätzliche Vor-Ort-  
Besichtigung ☐ Nachträgliche  
Anordnung ☐ Sonstige