

Überwachungsbericht gemäß § 52a Abs. 5 BImSchG

Veröffentlicht am: 21.09.2026

Daten Betreiber:

Betreiber	Veolia Umweltservice Nord GmbH Werner-Siemens-Straße 20 22113 Hamburg
Betriebsanschrift (Standort)	Veolia Umweltservice Nord GmbH Glasewitzer Chaussee 30 18273 Güstrow
IED-Nr.:	5.1b
Nr. Anhang der 4. BImSchV	8.8.1.1
Anlagenbezeichnung	Chemisch-Physikalische Behandlungsanlage

Daten Behörde:

Zuständige Behörde	StALU Mittleres Mecklenburg Blücherstraße 1 18055 Rostock
Kontakt	poststelle@stalumm.mv-regierung.de

Daten Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	26.09.2025
Grund der Besichtigung:	Regelüberwachung gemäß §§52 i.V.m. 52a Abs. 2 und 3 BImSchG
Beteiligte Behörden	StALU MM

Relevante Feststellungen über die Einhaltung der Genehmigungsanforderungen:

☐ Nein ☒ Ja

Bemerkungen: Errichtung einer ARA, Anpassung von Emissionswerten

Weitere behördliche Maßnahmen:

☐ Keine ☐ Zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung ☒ Nachträgliche Anordnung ☒ Sonstige